

行政处罚信息公示表

序号	栏目名称	备注
1	行政相对人名称	四川省益正地基基础工程有限公司
2	行政相对人代码 (统一社会信用代码)	91510114099876888N
3	法定代表人	唐琳
4	行政处罚决定书文号	(绵涪)应急罚〔2022〕13019号
5	违法事实	未有效落实安全管理制度，挖掘作业时现场指挥人员缺位，未能及时发现和制止无关人员进入挖掘作业危险区域；机械土方作业现场周边未设置安全警示标志；未认真落实对机械设备的安全管理，没有发现和消除作业挖掘机未安装后视镜的安全隐患，是“3.29”一般机械伤害事故的责任单位。
6	处罚金额(万元)	45
7	处罚决定日期	2022年9月8日
8	处罚机关	绵阳市涪城区应急管理局
9	备注	45万元罚款已缴至指定银行